

autostrade // per l'italia
Società per azioni

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A.
Capitale Sociale € 622.027.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000
C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P.IVA 07516911000 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

DIREZIONE 2° TRONCO - MILANO

LETTERE: VIA POLVERIERA, 11
20026 NOVATE MILANESE (MILANO)
TELEGR.: ESERCIZIO AUTOSTRADALE MILANO

TELEF.: 02. 3520.1
TELEFAX: 02.3520.222
E-MAIL: info@autostrade.it
PEC: autostradepertaliadt2milano@pec.autostrade.it

DA: Autostrade per l'Italia.
D.T. 2° - Milano

A:
Ministero Infrastrutture E
Trasporti:uit.bologna@pec.mit.gov.it;
M.i.t. Ordinanze:ordinanze.utbo@mit.gov.it;
Ministero Infrastrutture E Trasporti:svca@pec.mit.gov.it;
AD/DAFR/GRC;
AD/DAFR/GCU/AISCAT;
AD/DG/BUOP/COES/COV/COC;
AD/DG/BUOP/COES/SME/MVB;

e P.C.:

DT2/IMP;
DT2/PEC;
DT2/PEC/ESA;
DT2/TEC;

OGGETTO: Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione

Autostrada A04 - TORINO-TRIESTE svincolo in uscita di TANGENZIALE MILANO EST in uscita per chi proviene da MILANO ,
Autostrada A04 - TORINO-TRIESTE area di servizio BRIANZA SUD in direzione BRESCIA ,

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza N° 2023/890

Ci è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Autostrade per l'Italia
Direzione 2° Tronco

ORDINANZA NUMERO 2023/890

Oggetto: LAVORI DI ISPEZIONE SOTTOVIA

LAVORI DI ISPEZIONE SEGNALETICA VERTICALE

- Autostrada A04 - TORINO-TRIESTE svincolo in uscita di TANGENZIALE MILANO EST in uscita per chi proviene da MILANO ,
- Autostrada A04 - TORINO-TRIESTE area di servizio BRIANZA SUD in direzione BRESCIA ,

- Tale provvedimento sarà in vigore dal giorno 04/12/2023 al giorno 06/12/2023

Il Responsabile della Struttura Esercizio della Direzione del Tronco 2 di Milano, Ing. Lorenzo Zucchini

Premesso che:

- Si rende necessario eseguire la chiusura dello svincolo in uscita di TANGENZIALE MILANO EST in uscita per chi proviene da MILANO
- Si rende necessario eseguire la chiusura dell' area di servizio BRIANZA SUD in direzione BRESCIA
- i suddetti lavori interessano la pertinenza autostradale;
- per l'esecuzione di detti lavori vi è la necessità di impiego in sito di mezzi operativi e maestranze.

Considerato che:

- per consentire attività ispettive nel sottovia ubicato sul ramo in uscita del nodo A4/A51 di competenza della Società Milano Serravalle, si rende necessario adottare il seguente provvedimento: sulla A04 - TORINO- TRIESTE chiusura svincolo in uscita di TANGENZIALE MILANO EST in uscita per chi proviene da MILANO e a disciplinare opportunamente la circolazione nel tratto interessato.

- per consentire attività di ispezione di segnaletica verticale si rende necessario adottare il seguente provvedimento: sulla A04 - TORINO-TRIESTE chiusura dell' area di servizio BRIANZA SUD in direzione BRESCIA e a disciplinare opportunamente la circolazione nel tratto interessato.

Visti

Art.: 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. a), b) e c) del D.L.gs 30/04/1992 numero 285 e s.m.i. inerente la regolamentazione della circolazione stradale;

Art.: 6 comma 6 del Nuovo codice della Strada approvato con D.L.gs 30/04/1992 numero 285 e s.m.i. che attribuisce al concessionario, previa comunicazione all'Ente Concedente, l'Esercizio dei poteri dell'Ente Proprietario della strada;

Art.: 14 comma 3 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.gs 30/04/1992 numero 285 e s.m.i. che assegna al Concessionario i poteri e i compiti dell'Ente Proprietario della Strada prevista dal Codice Stesso;

Art.: 38 e 41 del D.L.gs 30/04/1992 numero 285 e s.m.i. inerenti la segnaletica stradale e i segnali luminosi;

Art.: 175 e 176 del D.L.gs 30/04/1992 numero 285 e s.m.i. inerenti le condizioni e limitazioni della circolazione sulla circolazione nonché i comportamenti durante la stessa;

Il Regolamento di Esecuzione del D.L.gs 30/04/1992 numero 285 e s.m.i. approvato con D.P.R. del 16/12/1992 numero 495 e s.m.i.;

Il D.M. del 10/07/2002 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Il Decreto Interministeriale del 22/01/2019 – "Regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Il Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione di cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia edizione 27 ottobre 2023;

quanto su premesso e considerato, si

ORDINA

La chiusura svincolo in uscita di TANGENZIALE MILANO EST in uscita per chi proviene da MILANO sulla A04 - TORINO-TRIESTE nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 22:00 del giorno 05/12/2023 alle ore 05:00 del giorno 06/12/2023

In alternativa: da Torino per A51/Bologna: uscire dalla stazione di Agrate Brianza km 146+000, percorrere la SP 121 ed immettersi in A51 Tangenziale est dallo svincolo di Carugate,

in alternativa invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Agrate rientrando in direzione Torno ed immettersi in Tangenziale est dallo nodo A4/A51 in direzione di Bologna.

Sarà altresì chiusa sull' Autostrada A04 - TORINO- TRIESTE area di servizio BRIANZA SUD in direzione BRESCIA , nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 21:00 del giorno 04/12/2023 alle ore 05:00 del giorno 05/12/2023

Tutti i veicoli sono tenuti ad osservare le prescrizioni e la disciplina della circolazione stradale come da tavole del Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione di cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia e/o dalle tavole di progetto esecutivo allegate.

Il presente provvedimento è reso noto agli utenti autostradali con la prescritta segnaletica stradale.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Milano 30/11/2023

L'Autorità Ordinante

Responsabile Esercizio
Ing. Lorenzo Zucchini



Firmata Digitalmente